

RENOLIN ZAF 46 D Vsebuje: rafinirana bazna olja in aditive
NEVARNE LASTNOSTI

Kemikalija nima nevarnih lastnosti.

Hidravlično olje, vsebuje mešanico rafiniranih baznih olj in aditivov.

VARNOSTNI UKREPI

Skladiščenje:

Hraniti na hladnem in dobro prezračenem prostoru. Razred skladiščenja 10, gorljive tekočine. Drugih posebnih zahtev za skladiščenje ni.

Zaščita rok:

Ob daljšem kontaktu uporabiti zaščitne rokavice EN 374 (nitril) 3.

Zaščita oči:

Pri pretakanju je priporočljiva uporaba zaščitnih očal EN 166 3 S.

Koža:

Priporočljiva uporaba zaščitne delovne obleke odporne proti tekočim kemikalijam EN 13034 in zaščitne obutve v skladu z EN 20345.

Zaščita dihal:

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna.

Osebna varovalna oprema: pri uporabi vedno nositi predpisano osebno varovalno opremo!



Strogo prepovedano je kajenje, uživanje hrane in pijače med delom, prav tako nahajanje živil na delovnem mestu. Pred uživanjem hrane in po končanem delu si je potrebno temeljito umiti roke z milom in vodo.

POSTOPEK V PRIMERU NEVARNOSTI IN PRVA POMOČ:
KLIC V SILI: 112

(KAJ, KJE, KDAJ se je zgodilo, KDO kliče, KOLIKO poškodovancev, KAKŠNE okoliščine in poškodbe)



S proizvodom prepojena oz onesnažena oblačila in obuvala takoj sleči. S proizvodom prepojenih krp ne nositi v žepih oblačil. **Pri vdihavanju** dovajamo svež zrak. V primeru težav moramo poiskati zdravniško pomoč. **Pri stiku s kožo:** Sprati z milom in vodo. Proizvod na splošno ne draži kože. **Pri stiku z očmi** je potrebno oči takoj sprati z obilo vode, pri tem držati veke dvignjene. **Pri zaužitju** moramo usta izdatno sprati. V primeru težav in simptomov zastrupitve takoj obiščemo zdravnika.



Obvesti nadrejene!

POSTOPKI V PRIMERU RAZLITJA

Če je prišlo do razlitja, paziti na spolzkih tleh in površinah. Preprečiti, da se razširi po površini. Proizvod absorbirati z absorbentom za lahke tekočine, ki se nahaja v skladišču 2 TC, ga pobrati v namenske posode, dobro zapreti in do predaje shraniti v skladišču 2 TC. Prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov pod številko odpadka: 15 02 02* -absorbenti, onesnaženi z nevarnimi snovmi. Popolnoma izpraznjeno zaoljeno embalažo shraniti v skladišču 2 TC in prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Številka odpadka: 15 01 10* - embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi. V primeru razlitja skrbeti za zadostno zračenje prostora.

POSTOPKI V PRIMERU POŽARA

Ustrezno gasilno sredstvo: CO₂, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali z gasilno peno odporno na alkohol.

Neustrezno gasilno sredstvo: Močan, voluminozen vodni curek.

OPOZORILO:

Med požarom lahko pride do nastanka plinov, ki so nevarni za zdravje. Preprečiti stik z močnimi oksidanti, močnimi kislinami ali močnimi bazami. Ob požaru je hlajenje vsebnikov in gašenje začetnega požara, kjer ni neposredno udeležena nevarna snov, dovoljeno usposobljenim delavcem z uporabo zaščitne maske v skladu z EN 140 in filtra EN 14387 ABEK1.

Gašenje večjega požara in požara, kjer je udeležena nevarna snov, dovoljeno le gasilcem!